

ANEKS do PLANU REMONTÓW NA ROK 2023 - OSIEDLE WOŚNIKI

Lp.	Pozycja Planu Remontów	Opis robót	wg Aneksu
			ilość
1	2	3	6
1.	01.2	Ułożenie papy termozgrzewalnej na części dachu -łącznik Wośnicka 32/32A kl.I	130
2.	01.4	Wymiana drzwi do rozdzielaczy - Wośnicka 32	7
3.		Wymiana drzwi do rozdzielaczy - Pośrednia 29 - aneks sprostowanie błędu drukarskiego - Pośrednia 39	4
4.	01.5	Naprawa dachu na garażach - Wośnicka	7
5.	01.6	Naprawa elewacji garaży 3 seg. - zmiana na remont szczytów garaży (styropian, nowa wyp. elew.)	3
6.	01.7	Remont murków oporowych + remont wejść do klatek- Pośrednia 45	1
7.	01.8	Wymiana skorodowanych skrzynek gazowych -Wośnicka 32,32A,28 - Pośrednia 29,39	0
8.	01.9	Montaż nasad kominowych Pośrednia 45 m 8,12	2
9.		Montaż nasad kominowych Pośrednia 49	1
10.	01.10	Docieplenie ścian przy klatce schodowej Pośrednia 47	1
11.	01.11	Dokumentacja na remont elewacji budynku -Pośrednia 21	1
12.	01.12	Remont płyty balkonowej -spodu Pośrednia 19 m 11/13	1
13.	01.13	Remont płyty balkonowej -spodu Pośrednia 17 m 18/20	1
14.	04.1	Remont przyłączy kanalizacyjnych - Wośnicka 28 kl.II i III	0
15.	07.1	Zamontowanie czujników ruchu na kl. schodowych	145
16.	07.2	Założenie dodatkowych liczników energii elektrycznej oświetlenie zew. i wew. na garażach ul.. Wośnicka	1
17.	07.3	Montaż opraw led przed wiatrolapami z czujnikiem ruchu Pośrednia 39	4
18.	09.1	Utwardzenie/wyrównanie prkingu Pośrednia 17 (od Bulwarowej)	0
19.	09.2	Wykonanie altany na gabaryty- Pośrednia 47-51	0

ANEKS do PLANU REMONTÓW NA ROK 2023 - OSIEDLE WOŚNIKI

Lp.	Pozycja Planu Remontów	Opis robót	wg Aneksu
			ilość
20.	09.3	Montaż kamer przy altanach śmietnikowych w planie Wośnicka 28, Pośrednia 51, Pośrednia 21 aneks- Wośnicka 34A - słup+ 2 kamery, Wośnicka 28A - słup + 1 kamera, Pośrednia 21 - słup +1 kamera	4
21.	09.5	Remont podestów- wejść do klatek - Wośnicka 28B,	4
22.		Remont podestów- wejść do klatek - Wośnicka 32,	6
23.		Remont podestów- wejść do klatek - Wośnicka 32A kl.III	1
24.		Remont podestów- wejść do klatek - Wośnicka 34	4
25.		Remont podestów- wejść do klatek - Wośnicka 34A	5
26.		Remont podestów- wejść do klatek - Pośrednia 39	4
27.		Remont podestów- wejść do klatek - Pośrednia 21	3
28.	09.6	Remont schodów przed budynkiem - Pośrednia 39+ przłożenie chodnika (23% VAT)	1
29.	09.7	Przełożenie kostki na chodniku- Pośrednia 21 (ujęto w pozycji 5)	
30.	09.9	Koncepcja parkingu -Pośrednia 17 i 21	1
31.	09.10	Koncepcja parkingu -Pośrednia 19, Wośnicka 28A	1