

ANEKS do PLANU REMONTÓW NA ROK 2023 - ZAMŁYNIĘ IV

Lp.	Pozycja Planu Remontów	Opis robót	wg Aneksu
			ilość
1	2	3	6
1.	01.2	Usprawnienie wentylacji Aleja Róż 1 kl.I, m.2,4,6,8,10	1
2.		Usprawnienie wentylacji Zielona 23 kl.I 1,3,5,7,9	1
3.		Usprawnienie wentylacji Zielona 23 kl.II 12,14,16,18,20	1
		Usprawnienie wentylacji Okulickiego 58/70 kl.IV 26,28,30,32	1
4.		Usprawnienie wentylacji Okulickiego 58/70 kl.V 35,37,39,41	1
5.		Usprawnienie wentylacji Okulickiego 58/70 kl.VII 51,53,55,57	1
6.		Usprawnienie wentylacji Spółdzielcza 8 kl. II 11,13,15,17,19	1
7.		Usprawnienie wentylacji Spółdzielcza 8 kl. I 2, 4, 6, 8, 10	1
8.		Usprawnienie wentylacji Spółdzielcza 11 kl. I m. 1, 3, 5, 7	1
9.		Usprawnienie wentylacji Spółdzielcza 11 kl. IV 26,28,30,32	1
10.	01.3	Montaż kolcy przeciw ptakom Okulickiego 58/70 lok. użytkowy	1
11.	01.4	Remont wiatrołapu Spółdzielcza 10 kl. IV i V	2
12.	01.5	Dokumentacja na remont elewacji budynku -Spółdzielcza 11	1
13.	04.1	Wymiana ciepłomierza Aleja Róż 1	1
14.		Wymiana ciepłomierza Okulickiego 58/70	1
15.		Wymiana ciepłomierza Spółdzielcza 8	1
16.		Wymiana ciepłomierza Spółdzielcza 10	1
17.		Wymiana ciepłomierza Spółdzielcza 11	1
18.		Wymiana ciepłomierza Zielona 23	1
19.	07.1	Czujniki ruchu na klatkach schodowych -Spółdzielcza 10	6

ANEKS do PLANU REMONTÓW NA ROK 2023 - ZAMŁYNIĘ IV

Lp.	Pozycja Planu Remontów	Opis robót	wg Aneksu
			ilość
20.	07.1	Czujniki ruchu na klatkach schodowych - Zielona 23	6
21.	07.3	Wykonanie szlabanu + piloty- Spółdzielcza 8	
22.	07.4	Montaż kamer przy altanie śmietnikowej Zielona 23 (słup 1 kamera)	1
23.	07.5	Montaż kamer przy altanie śmietnikowej Aleja Róż 1 (rozbudowa na cały parking)	1
24.	09.1	Wykonanie parkingu Spółdzielcza 8 - wykonana dokumentacja	1
25.	09.2	Wykonanie parkingu -Spółdzielcza 11	130
26.	09.4	Wycena i wykonanie montażu altany po spaleniu -Aleja Róż 1	1